

No. Polisi	: B 2 CIP	Warna Eksterior/Interior	: Hitam/Merah
Merk	: Mercedes-Benz	Bahan Interior	: Kulit
Model/Tipe	: E300 2.0	Bahan bakar	: Bensin
Transmisi	: Automatic	Odometer	: 37,353 km
Tipe body	: Sedan	Pajak Berlaku Sampai	: 20/06/2026
Tahun	: 2018	Kepemilikan	: Pribadi
Isi Silinder	: 2,000 cc	Tangan Pertama	: -
No. Rangka	: WDD2383482F073546	Km Servis Terakhir	: -
No. Mesin	: 27492031569986	Tanggal Servis Terakhir	: -



Interior




Eksterior



Mesin & Transmisi



Skor Keseluruhan



A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Kurang, E = Buruk

Catatan Inspector: Kondisi mobil baik, tidak ditemukan indikasi bekas tabrakan besar dan terendam banjir. Hubungi penjual untuk aktivasi Garansi Otospector sampai dengan 1 tahun. Tidak dilakukan test drive



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

Scan QR Code
Untuk Verifikasi
Laporan Inspeksi



*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

Dokumen

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

STNK	●	BPKB	●
Faktur	●	Fisik sesuai dokumen	●

Catatan: N/A

Fitur

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

Standard

Airbag	●	Sistem AC	●
Sistem audio	●	Central lock	●
Power window	●	Electric mirror	●
Rem ABS	●		

Catatan: N/A

Titik Inspeksi

Keterangan: ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

Interior - Dashboard & Kelistrikan

Panel indikator	●	Klakson	●
Switch lampu	●	Panel dashboard	●

Catatan: N/A

Interior - Instrumen

Rem tangan	●	Pembuka kap mesin	●
Pembuka bagasi	●	Pembuka tangki bensin	●

Catatan: N/A

Interior - Jok & Trim

Jok depan	●	Jok belakang	●
Sabuk pengaman	●	Handle pintu	●
Plafon	●	Karpet dasar	●
Bau Interior	●		

Catatan: N/A

Eksterior - Kaca & Lampu

Kaca depan	●	Kaca belakang	●
Lampu depan	●	Lampu belakang	●

Catatan: N/A

Mesin - Oli & Cairan

Oli mesin	●	Oli transmisi AT	●
Oli rem	●	Oli power steering	●
Air radiator	●		

Catatan: N/A

Mesin - Ruang Mesin

Cover klep	●	Cover timing chain	●
Transmisi	●	Pompa power steering	●
Dinamo starter	●	Alternator/Pengisian accu	●
Water pump	●	Kompresor AC	●
Belt	●	Fan	●
Radiator	●	Kondensor	●
Selang	●	Kabel	●
Getaran mesin	●	Suara mesin	●
Stabil (tidak pincang)	●	Karter oli	●
Gardan	●	Master rem	●

Catatan: Suara mesin noise pada area bawah indikasi bracket knalpot

Foto Kendaraan


Keterangan: Odometer



Keterangan: Kabin depan



Keterangan: Kabin belakang




Keterangan: Dashboard



Keterangan: Temperatur AC



Keterangan: Mesin



Keterangan: Pengisian Accu



Keterangan: No. rangka



Keterangan: No. mesin



Keterangan: Kanan depan (utama)



Keterangan: Kiri depan



Keterangan: Roda



