

No. Polisi:	B XXX XX	Warna Eksterior/Interior:	Hitam/Abu-abu
Merk:	MercedesBenz	Bahan Interior:	Kulit
Model/Tipe:	E240 2.6	Bahan bakar:	Bensin
Transmisi:	Automatic	Odometer:	64,XXX km
Tipe body:	Sedan	Pajak Berlaku Sampai:	XX/XX/XXXX
Tahun:	2004	Kepemilikan:	Perusahaan
Isi Silinder:	2,600 cc	Tangan Pertama:	-
No. Rangka:	MHLXXXXXXXXJXXXXXX	Km Servis Terakhir:	61,XXX km
No. Mesin:	XXXXXXXXXXXXXXXX	Tanggal Servis Terakhir:	XX/XX/XXXX



Interior




Eksterior



Mesin & Kaki-Kaki



Skor Keseluruhan



A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Buruk, E = Sangat Buruk

Catatan Inspector: Interior: sun visor patah, kaca film depan kanan robek. Eksterior: cat body gores halus, karet wiper depan robek. Mesin: ada rembes di cover klep dan rack setir. Kaki-kaki baik. Ban tipis 4 sisi, kiri depan beda merk. BPKB tidak bisa dilihat saat inspeksi.



Bebas Terendam Banjir



Bebas Tabrakan Besar

Dokumen

Keterangan: ● OK ● Bermasalah ● Tidak tersedia

STNK	●	BPKB	●
Faktur	●	Fisik sesuai dokumen	●

Catatan: N/A

Fitur

Keterangan: ● OK ● Bermasalah ● Tidak berlaku

Standard

Sistem AC	●	Central lock	●
Power window	●	Electric mirror	●
Sistem audio	●	Airbag	●
Rem ABS	●	Power steering	●
Remote	●		

Catatan: Power steering rembes

Data Ban

Keterangan: ● OK ● Segera ganti

Posisi Ban	Merk	Tipe Velg	Ukuran	Ketebalan Ban
Kiri Depan	Bridgestone	Alloy	225/55-16	●
Kiri Belakang	Dunlop	Alloy	225/55-16	●
Kanan Depan	Dunlop	Alloy	225/55-16	●
Kanan Belakang	Dunlop	Alloy	225/55-16	●

Poin Inspeksi

Keterangan: ● OK ● Bermasalah ● Tidak berlaku

Interior - Dashboard

Diagnosis komputer	●	Cek tegangan aki	●
Panel indikator	●	Kondisi setir	●
Kondisi kisi AC	●	Panel dashboard	●
Laci dashboard	●		

Catatan: N/A

Interior - Instrumen

Rem tangan	●	Fungsi switch wiper	●
Kondisi sun visor	●	Kondisi spion tengah	●
Fungsi pemanas kaca	●	Pembuka kap mesin	●

Pembuka bagasi	●	Pembuka tangki bensin	●
Semua instrumen berfungsi	●		

Catatan: Sun visor patah

Interior - Kelistrikan

Lampu plafon	●	Fungsi klakson	●
Fungsi lampu senja	●	Fungsi lampu dekat	●
Fungsi lampu jauh	●	Fungsi lampu sein	●
Fungsi lampu rem	●	Fungsi fog lamp	●

Catatan: N/A

Interior - Jok & Trim

Kondisi jok	●	Fungsi pengatur jok	●
Sabuk pengaman	●	Kondisi headrest	●
Console box	●	Door trim	●
Kondisi kaca film	●	Fungsi handle pintu	●
Kondisi plafon	●	Kondisi karpet dasar	●
Tidak berbau	●		

Catatan: Kaca film robek

Eksterior - Body

Kondisi cat body	●	Cek karat & korosi	●
Celah antar panel	●	Kondisi lisplang	●
Panel & handle pintu	●	Kondisi pilar pintu	●
Kondisi karet pintu	●	Fender belakang	●
Trim eksterior	●	Bemper belakang	●
Pintu bagasi	●	Fender depan	●
Bemper depan	●	Grill	●
Kap mesin	●	Panel body atap	●

Catatan: Cat body gores halus

Eksterior - Kaca & Lampu

Tanda orisinil pabrik pada kaca	●	Kondisi kaca depan	●
Kondisi kaca jendela	●	Kondisi spion	●
Kondisi kaca belakang	●	Kondisi lampu depan	●
Kondisi lampu belakang	●	Kondisi fog lamp	●

Catatan: N/A

Eksterior - Roda

Kondisi ban	●	Kondisi velg	●
Kondisi kanvas rem	●	Kondisi disc brake	●

Catatan: Ban tipis

Eksterior - Under Body

Kondisi shockbreaker	●	Kondisi bushing	●
Kondisi sasis	●	Kondisi knalpot	●

Catatan: N/A

Mesin - Oli & Cairan

Kondisi oli mesin	●	Kondisi oli transmisi AT	●
Kondisi oli rem	●	Kondisi oli power steering	●
Kondisi air radiator	●		

Catatan: N/A

Mesin - Ruang Mesin

Mesin bebas rembes	●	Kondisi selang	●
Kondisi aki	●	Kondisi belt	●
Kondisi kipas mesin	●	Kondisi radiator	●
Kondisi kabel	●	Bunyi tidak kasar/getaran keras	●
Cek asap knalpot	●		

Catatan: Mesin ada rembes

Test Drive

Starter mobil normal	●	RPM stabil	●
Kopling berfungsi normal	●	Perpindahan transmisi normal	●
Rem berfungsi normal	●	Setir lurus jika dilepas	●
Setir tidak berat/bunyi	●	Suspensi normal	●
Tidak ada bunyi/getaran tidak wajar	●		

Catatan: N/A

Tambahan - Kelengkapan

Buku servis	●	Buku manual	●
Kunci serep	●	Ban serep	●
Dongkrak	●	Perkakas kunci	●

Catatan: N/A

Foto Kendaraan

Keterangan: Kilometer



Keterangan: Interior depan



Keterangan: Interior belakang



Keterangan: Dashboard



Keterangan: Mesin



Keterangan: No. rangka



Keterangan: Eksterior depan



Keterangan: Kanan depan (utama)



Keterangan: Kanan belakang



Keterangan: Eksterior belakang



Keterangan: Kiri belakang



Keterangan: Kiri depan



Keterangan: Ban



Keterangan: Servis terakhir



No. Polisi : [REDACTED]
 Tanggal : [REDACTED]
 Km. Kendaran : [REDACTED]
 Oli Mesin *ARA* (liter)
 Kembali Km. : [REDACTED]
 Oli Transmisi (liter)
 Kembali Km. : [REDACTED]
 Oli Gardan (liter)
 Kembali Km. : [REDACTED]
 Filter Oli *60K*
 Kembali Km. : [REDACTED]
 Termaklubi atau konjungannya
 1075

Keterangan: STNK



REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH METRO JAYA
 No. : 2680277 (MJ)
 SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
 PERPANTANGAN STNK 047
 MERK : MERCEDES BENZ
 TYPE : E 240 AT
 BENSIN : MOBIL PENUMPANG
 MODEL : SEDAN
 TAHUN PEMBUATAN : 2004
 ISI SILINDER : 02597
 NOMOR BANGKANG/NGAUN : [REDACTED]
 NOMOR MESIN : [REDACTED]
 WARNA : HITAM METALIK
 BAHAN BARAN : BENJIN
 WARNA TIRIB : HITAM
 TAHUN REGISTRASI : 2004
 NOMOR SPPE : [REDACTED]
 KODE LOKASI : 1A3203M22WLRB
 NO. LURU PENYEMERAN : 0625/A4B/12/2004
 BERLAKU SAMPAI : [REDACTED]

Keterangan: Lembar Pajak



No. AH 0321281
 SURAT SETAPAN PAJAK DAERAH PKR/BBY-KB DAN SWDKLLJ
 C48 PENGESAHAN STNK
 NO. BUKET : 000215 BAB 00000000000000000000
 NO. KOPRI : 13-FEB-2017 14:22K 173
 MERK : MERCEDES BENZ
 TYPE : E 240 AT
 BENSIN : MOBIL PENUMPANG
 MODEL : SEDAN
 TAHUN PEMBUATAN : 2004
 ISI SILINDER : 02597
 NOMOR BANGKANG/NGAUN : [REDACTED]
 NOMOR MESIN : [REDACTED]
 WARNA : HITAM METALIK
 BAHAN BARAN : BENJIN
 WARNA TIRIB : HITAM
 TAHUN REGISTRASI : 2004
 KODE LOKASI : 1A3203M22WLRB
 BERLAKU SAMPAI : [REDACTED]

CONTOH

Kerusakan

Keterangan: Cover Klep Rembes



Catatan: N/A

Keterangan: Rack Steer Rembes



Catatan: N/A

Keterangan: Komponen Interior Cacat



Catatan: Sun visor patah

Keterangan: Ban Cacat



Catatan: 4 ban tipis

Keterangan: Kaca Film Robek



Catatan: Depan kanan

Keterangan: Komponen Eksterior Robek



Catatan: Karet wiper depan robek