

No. Polisi:	N XXXX XX	Warna Eksterior/Interior:	Merah/Hitam
Merk:	Mazda	Bahan Interior:	Kulit
Model/Tipe:	MX-5 1.5 Miata	Bahan bakar:	Bensin
Transmisi:	Automatic	Odometer:	30,XXX km
Tipe body:	Sedan	Pajak Berlaku Sampai:	-
Tahun:	2017	Kepemilikan:	Pribadi
Isi Silinder:	2,000 cc	Tangan Pertama:	-
No. Rangka:	JMXNDXE7AXXXXXXX	Km Servis Terakhir:	24,XXX km
No. Mesin:	PEXXXXXX	Tanggal Servis Terakhir:	XX/XX/XXXX



Interior




Eksterior



Mesin & Transmisi



Skor Keseluruhan



A = Sangat Baik, B = Baik, C = Sedang, D = Kurang, E = Buruk

**Catatan Inspector:** Kondisi mobil baik, ada beberapa kekurangan wajar karena pemakaian, harap dilihat di daftar hal yang perlu diperhatikan di bawah. Aktifkan garansi mesin 30 hari GRATIS dari Otospector. Test drive dilakukan di jalanan rata dengan kecepatan di bawah 30 km/jam.



**Bebas Terendam Banjir**



**Bebas Tabrakan Besar**

\*Laporan inspeksi ini tunduk pada Syarat dan Ketentuan yang tercantum di <https://otospector.co.id/ketentuan>. Dengan menggunakan laporan inspeksi ini, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca, memahami, dan setuju dengan Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

## Dokumen

**Keterangan:** ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

STNK	●	BPKB	●
Faktur	●	Fisik sesuai dokumen	●

**Catatan:** N/A

## Fitur

**Keterangan:** ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

### Standard

Airbag	●	Sistem AC	●
Sistem audio	●	Central lock	●
Power window	●	Electric mirror	●
Rem ABS	●		

**Catatan:** N/A

## Data Ban

**Keterangan:** ● OK ● Perlu Diperhatikan

Posisi Ban	Tipe Velg	Ketebalan Ban
Kiri Depan	Alloy	●
Kiri Belakang	Alloy	●
Kanan Depan	Alloy	●
Kanan Belakang	Alloy	●

## Poin Inspeksi

**Keterangan:** ● OK ● Perlu Diperhatikan ● Tidak Tersedia

### Interior - Dashboard & Kelistrikan

Diagnosis komputer	●	Panel indikator	●
Setir	●	Klakson	●
Switch lampu	●	Panel dashboard	●
Lampu Hazard	●	Lampu plafon	●

**Catatan:** N/A

### Interior - Instrumen

Rem tangan	●	Sun visor	●
Spion tengah	●	Pembuka kap mesin	●
Pembuka bagasi	●	Pembuka tangki bensin	●

Catatan: N/A

### Interior - Jok & Trim

Jok depan	●	Jok belakang	●
Sabuk pengaman	●	Console box	●
Trim interior	●	Kaca film	●
Handle pintu	●	Plafon	●
Karpet dasar	●	Bau Interior	●

Catatan: N/A

### Eksterior - Body

Fender kanan	●	Pintu depan kanan	●
Pintu belakang kanan	●	Lisplang kanan	●
Quarter panel kanan	●	Pintu bagasi	●
Bemper belakang	●	Quarter panel kiri	●
Pintu belakang kiri	●	Pintu depan kiri	●
Lisplang kiri	●	Panel atap	●
Fender kiri	●	Kap mesin	●
Bemper depan	●	Grill	●

Catatan: Bemper belakang retak | Lisplang kiri gores

### Eksterior - Kaca & Lampu

Kaca depan	●	Kaca jendela	●
Kaca belakang	●	Spion	●
Lampu depan	●	Lampu belakang	●

Catatan: Lampu depan LED mati | Lampu belakang retak

### Mesin - Oli & Cairan

Oli mesin	●	Oli transmisi AT	●
Oli rem	●	Oli power steering	●
Air radiator	●		

Catatan: Oli mesin perlu diganti

### Mesin - Ruang Mesin

Cover klep	●	Cover timing chain	●
Transmisi	●	Pompa power steering	●
Dinamo starter	●	Alternator/Pengisian accu	●
Water pump	●	Kompresor AC	●
Belt	●	Fan	●
Radiator	●	Kondensor	●
Selang	●	Kabel	●
Getaran mesin	●	Suara mesin	●
Stabil (tidak pincang)	●	Karter oli	●
Gardan	●		

Catatan: N/A

### Tambahan - Kelengkapan

Buku servis	●	Buku manual	●
Kunci serep	●	Ban serep	●
Dongkrak dan kunci	●		

Catatan: N/A

### Test Drive

RPM stabil	●	Performa setir	●
Performa kopling	●	Perpindahan transmisi	●
Performa rem	●	Setir lurus/balance	●
Performa suspensi	●	Bunyi/getaran	●

Catatan: N/A

CONTOH LAPORAN

## Foto Kendaraan

**Keterangan:** Odometer



**Keterangan:** Kabin depan



**Keterangan:** Kabin belakang



**Keterangan:** Dashboard



**Keterangan:** Temperatur AC



**Keterangan:** Mesin





**Keterangan:** Kiri belakang



**Keterangan:** Roda



**Keterangan:** Servis terakhir



CONTO LAPORAN

## Perlu Diperhatikan

**Keterangan:** Cover/Tutup (Eksterior) Noda



**Catatan:** Pembuangan air mampet

**Keterangan:** Lisplang Kiri Gores



**Catatan:** N/A

**Keterangan:** Lampu Belakang Retak



**Catatan:** N/A

**Keterangan:** Lampu Depan Mati



**Catatan:** N/A

**Keterangan:** Bemper Belakang Retak



**Catatan:** N/A